


ASSEMBLY INSTRUCTION




Ax1



Bx1



Cx1




Dx2



Ex2



Fx1





Gx1





No.	Hardware	Q.ty
1:	M8x100	04
2:	M8x15	06
3:	M8x 55	08
4:	M8x80	02
5:	M6x60	04
6:	M6X50	01
7:	M6x40	01
8:	M4x25	01
9:	Allen Key	01


Step 1














ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 2

